


# Gabarit à imprimer pour identifier les pas de vis en pouces UNC / UNF

www.bikertools.fr | www.visserie-americaine.fr



Copyright © Visserie-americaine.fr | bikertools.fr

**IMPORTANT:** \* **Étape 1 :** Imprimer tel quel. Ne pas mettre à l'échelle lors de l'impression  
\* **Étape 2 :** Vérifiez que le document est bien à l'échelle en apposant une règle sur l'échelle à droite  
\* **Étape 3 :** posez vos vis sur les gabarits pour identifier le pas de vis

mm